

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE		JA	NEE
LongLife Service:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tijds- of afstandsafhankelijke service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kleine onderhoudsbeurt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspectiebeurt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zonder het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Met het verversen van olie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE	JA	NEE	
Stof- en pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-koppeling (olie)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter en slangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LPG-filter (papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: olie en filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum	20-12-2015
Km:	10740
Factuurnummer:	wo 20959
Reparatieadvies:	
Servicebeurt uitgevoerd door:	Roy Wittenberg
 Stempel van de Technische Service SEAT	
Volgende servicebeurt:	
Datum:	12-2016
Km:	40.060
(wat als eerste bereikt wordt)	



Let op

Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE		JA	NEE
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tijds- of afstandsafhankelijke service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kleine onderhoudsbeurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspectiebeurt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zonder het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Met het verversen van olie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE		JA	NEE
Stof- en pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-koppeling (olie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter en slangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LPG-filter (papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: olie en filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum	27-7-2017
Km:	19393
Factuurnummer:	
Reparatieadvies:	
Servicebeurt uitgevoerd door:	 SEAT NOORDHOEK DEN BOSCH Balkweg 6 5232 BV 's Hertogenbosch T / + 31 (0) 73 644 25 58 Dealer / 19108
Volgende servicebeurt:	
Datum:	7-2019
Km:	59.000
	(wat als eerste bereikt wordt)



Let op

Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectie-beurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE		JA	NEE
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tijds- of afstandsafhankelijke service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kleine onderhoudsbeurt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspectiebeurt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zonder het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Met het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE		JA	NEE
Stof- en pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-koppeling (olie)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter en slangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LPG-filter (papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: olie en filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum	28-07-2019
Km:	31815
Factuurnummer:	
Reparatieadvies:	
Servicebeurt uitgevoerd door:	 SEAT Autobedrijf van den Udenhout Balkweg 6 5232 BV 's Hertogenbosch Tel.: +31 (0)73 644 25 58 Dealer nr.: 200710
Volgende servicebeurt:	
Datum:	28-7-2021
Km:	60.000
	(wat als eerste bereikt wordt)




Let op

Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

		JA	NEE	
LongLife Service:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tijds- of afstandsafhankelijke service		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kleine onderhoudsbeurt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspectiebeurt		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zonder het verversen van olie		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Met het verversen van olie		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>
Luchtfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-koppeling (olie)	<input type="checkbox"/>
Brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter en slangen	<input type="checkbox"/>
Bougies	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LPG-filter (papierfilter)	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem	<input type="checkbox"/>
DSG®: olie en filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Airco	<input type="checkbox"/>

Datum	18.6.2021
Km:	
Factuurnummer:	44727
Reparatieadvies:	
Servicebeurt uitgevoerd door:	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  SEAT Autobedrijf van den Lindenhout Stempel van de Technische Service Balkweg 6 5232 BV 's Hertogenbosch Tel.: +31 (0)73 644 25 58 Dealer nr.: 200710 </div>
Volgende servicebeurt:	
Datum:	18.6.2021
Km:	74000
(wat als eerste bereikt wordt)	

 **Let op**

Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE		JA	NEE
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tijds- of afstandsafhankelijke service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kleine onderhoudsbeurt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspectiebeurt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zonder het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Met het verversen van olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE		JA	NEE
Stof- en pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Haldex-koppeling (olie)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brandstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasfilter en slangen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LPG-filter (papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Getande riem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: olie en filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum	14-04-2023
Km:	58826
Factuurnummer:	
Reparatieadvies:	 SEAT Autobedrijf van den Udenhout Balkweg 6 5232 BV 's Hertogenbosch Tel.: +31 (0)73 644 25 58 Dealer nr. 200730
Servicebeurt uitgevoerd door:	
Stempel van de technicus	
Volgende servicebeurt:	
Datum:	04-2025
Km:	88000
	(wat als eerste bereikt wordt)



Let op

Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.