

Sticker met wagengegevens

1	WVWZZZ	AW	Z	FW286206				
	5G1	4DX						
2	Golf 1,2			HLBMT				
	77	KW	TSI	M6F				
3	CJZA			PRL				
	LC9X			TW				
4								
	B0A	C7E	G0K	H6L	J0S	DB0	Q4H	
	-	1AZ	1G8	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TP1
	-	3S0	3U1	QI6		I8D	8GU	8ZH
	1KE	1ZF	-		G01	7MJ		
	0Y1	4UP	4X3	4R4	4I2	N5L	5MJ	
	8RM	2JD	E0A	0AD	0BA	2UA	2G7	
	1JA	L03	0YC					

BTT-0507

Afbeelding 1 1: Chassisnummer; 2: Model, motorvermogen, versnellingsbak; 3: Motorcode, versnellingsbakcode, laknummer, interieur; 4: Meeruitvoeringen, PR-nummers.

<p>Aflevering Service uitgevoerd op: 10-4-2015</p> <p>A-Point Bedrijfswagens Volkswagen Partner</p> <p>Kelenbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@a-point.nl Dealersnummer 211 092</p>	<p>Afleveringsdatum/datum 1e kentekenregistratie:^{a)} 13-4-2015</p> <p>A-Point Bedrijfswagens Volkswagen Partner</p> <p>Kelenbergweg 119 1101 GG Amsterdam Zuidoost T (020) 430 16 40 F (020) 430 17 95 E info@a-point.nl Dealersnummer 211 092</p>
Stempel van de Volkswagen Partner	Stempel van de Volkswagen Partner

a) Afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee. Uitgevoerd is:	Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Met olie verversen	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-koppeling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Geribde riem
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Controle van de koplampafstelling	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Flesje met bandenaafdichtmiddel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 28-05-2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getande riem
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bougies
	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Bij km-stand: 31529	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Rekeningnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door: A-Point Almere Volkswagen Partner De Huchtstraat 2 1327 EE Almere T (036) 546 33 00 E volkswagenalmere@ a-point.nl Dealersnummer 200 347 Stempel van de specialist	LongLife AdBlue® garantie: Volkswagen Partner De Huchtstraat 2 1327 EE Almere T (036) 546 33 00 E volkswagenalmere@ a-point.nl Dealersnummer 200 347 Stempel van de Volkswagen Partner

Volgende service	
Servicesoort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input checked="" type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie of Op (datum): Op (datum):
<input type="checkbox"/> of Bij (km-stand):	<input type="checkbox"/> of Bij (km-stand):