

# OFFENGA

BMW SPECIALIST

Offenga BMW Specialist BV  
Van Harinxmaweg 10  
8801AV Franeker  
Tel. nummer: 0931-(0)517-390379  
Emailadres: info@offenga.nl  
Website: www.offenga.nl

Aan:

FACTUUR

Factuurdatum : 11-04-2018  
Factuurnummer : 1803936  
Debiteurennr : 5934

Type: F20 118d Chassisnr.: E941135 Kenteken: 03TTV9 Km-stand: 173852

Art.code	Lok.	Omschrijving	Aantal	Prijs	Krt%	Totaal
HU6004X		Oliefilter MANN E90/F10/F30/R58/R59/R60 diesel Orig : 11 42 8 507 683	1,00	16,11		16,11
3123200021		Interieurfilter diverse modellen 64 11 9 237 555	1,00	18,80		18,80
WK5005/1Z		Brandstoffilter MANN diesel modellen Orig : 13 32 8 572 522	1,00	40,50		40,50
AC-1		Aircosysteem afpersen, vacuumeren, druktesten en vullen R134a	1,00	73,55		73,55
LM5120		LIQUI MOLY Super Diesel Additief 250ML	1,00	10,33		10,33
3123210037		Luchtfilter Meyle F20/F21/F33 etc Orig ; 13 71 8 511 668	1,00	24,38		24,38
0030-A		Castrol Edge 5W30 Full synthetisch (uit bulk)	5,25	9,50		49,88
0036		Ruitensproeier Antivries Bulk P/L	3,00	1,55		4,65
0013-E		Tube1 Ventiel klein	4,00	0,50		2,00
0013-C		Montage band op licht metaal	4,00	12,40		49,80
008		APK + Roetmeting incl. afmelden	1,00	53,72		53,72
002-J		Uurloon bovenstaande werkzaamheden	2,75	45,00		123,75
009-B		Leen-Auto E81 116i Business line zwart 09-LJD-3	1,00	20,66		20,66

Betaald 20-04-2018

Let op! Elektrische en speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour!

U bent geholpen door [REDACTED]  
Betaalmethode : Op rekening  
BTW nummer klant :  
Betaling binnen 8 dagen aub.












Excl. BTW voor korting	487,73
Factuurkorting %	0,00
Excl. BTW na korting	487,73
Totaal BTW	102,42
<b>Te betalen</b>	<b>€ 590,15</b>

IBAN : NL 12 RABO 0105 8895 98 BIC : RABONL2U BTW Nr : NL854139485B01 KVK Leeuwarden : 60965460

## Servicehistorie

### Vermelding in servicehistorie

Servicebedrijf:	Offenga BMW Specialist BV Van Harinxmaweg 10 8801AV FRANEKER	Onderhoudsdatum:	11-4-2018
Tel. nr.:	31-517-390379	Chassisnr.:	WBA1C11030E941135
E-mailadres:	werkplaats@offenga.nl	Gegevensbasis:	Handmatig
		Kilometerstand:	173.952 Km

Symbol	Status	Resterend	Omschrijving	Gelinkt met
	<input checked="" type="checkbox"/>	---	Motorolie	
	<input type="checkbox"/>	---	Voorrem	
	<input type="checkbox"/>	---	Remvloeistof	
	<input type="checkbox"/>	---	Achterrem	
	<input type="checkbox"/>	---	Brandstoffilter	
	<input checked="" type="checkbox"/>	---	Autocheck	
	<input type="checkbox"/>	---	§ Voertuigttest	
	<input type="checkbox"/>	---	§ Uitlaatgastest	
	<input type="checkbox"/>	---	Luchtfilterelement	
	<input type="checkbox"/>	---	Autocheck	
	<input checked="" type="checkbox"/>	---	Microfilter (rek. houd. m. ander bijk. werk)	

#### Legenda

##### Gelinkt met

<input checked="" type="checkbox"/>	Onderhoudsbeurt waarvan tijdstip aan een andere onderhoudspositie gekoppeld is
<input checked="" type="checkbox"/>	Service uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijdstip onderhoudsbeurt verstreken, maar niet uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Service niet uitgevoerd
2000 km	Restafstand tot tijdstip
-2000 km	Overschreden afstand
---	Restlooptijd / afstand onbekend



# OFFENGA

BMW SPECIALIST

Offenga BMW Specialist BV  
Van Harinxmaweg 10  
8801AV Franeker  
Tel. nummer: 0031-(0)517-390379  
Emailadres: Info@offenga.nl  
Website: www.offenga.nl

Aan:

## FACTUUR

Factuurdatum : 22-08-2017  
Factuurnummer : 1708764  
Debiteurennr : 5934

Type: F20 118d Chassisnr.: E941135 Kenteken: 03TTV9 Km-stand: 154876

Art.code	Lok.	Omschrijving	Aantal	Prijs	Krt%	Totaal
0013		Michelin Primacy 225/45 WR17 TL 91W Runflat incl. montage en balanceren	4,00	123,14		492,56
TR414		Tube2 Ventiel lang	4,00	0,50		2,00
0013-A		Verwijderingsbijdrage banden	4,00	1,51		6,04
15.1076		Verloopstekker 13polig Jeager----> 7 polig (Reeds opgehaald op 18-08-2017)	1,00	10,33		10,33
HU6004X		Oliefilter MANN E90/F10/F30/R58/R59/R60 diesel Orig : 11 42 8 507 683	1,00	16,11		16,11
0030-A		Castrol Edge 5W30 Full synthetisch (uit bulk)	5,20	9,50		49,40
3123200021		Interieurfilter diverse modellen 64 11 9 237 555	1,00	18,60		18,60
0036		Ruitensproeier Antivries Bulk P/L	3,00	1,55		4,65
002-J		Uurloon wisselen wielen + kleine beurt en algehele check	1,50	42,50		63,75

Betaald 29-08-2017

Let op! Elektrische en speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour!

**BTW nummer klant :**

**Betaling binnen 8 dagen aub.**

IBAN : NL 12 RABO 0105 8895 98  
BIC : RABONL2U  
BTW Nr : NL854139485B01  
KVK Leeuwarden : 60965460












Excl. BTW voor korting	663,44
Factuurkorting %	0,00
Excl. BTW na korting	663,44
Totaal BTW	139,32
<b>Te betalen</b>	<b>€ 802,76</b>

**Betaalmethode : Op rekening**

## Servicehistorie

### Vermelding in servicehistorie

Servicebedrijf:	Offenga BMW Specialist BV Van Harinxmaweg 10 8801AV FRANEKER 31-517-390379 werkplaats@offenga.nl	Onderhoudsdatum:	4-12-2017
Tel. nr.:		Chassisnr.:	WBA1C11030 E941135
E-mailadres:		Gegevensbasis:	Handmatig
		Kilometerstand:	154.876 Km

Symbool	Status	Resterend	Omschrijving	Gelinkt met
	<input checked="" type="checkbox"/>	---	Motorolie	
	<input type="checkbox"/>	---	Voorrem	
	<input type="checkbox"/>	---	Remvloeistof	
	<input type="checkbox"/>	---	Achterrem	
	<input type="checkbox"/>	---	Brandstoffilter	
	<input type="checkbox"/>	---	Autocheck	
	<input type="checkbox"/>	---	§ Voertuigtest	
	<input type="checkbox"/>	---	§ Uitlaatgasies	
	<input type="checkbox"/>	---	Luchtfiltelement	
	<input type="checkbox"/>	---	Autocheck	
	<input checked="" type="checkbox"/>	---	Microfilter (rek. houd. m. ander bijk. werk)	

#### Legenda

Gelinkt met



Onderhoudsbeurt waarvan tijdstip aan een andere onderhoudspositie gekoppeld is



Service uitgevoerd



Tijdstip onderhoudsbeurt verstreken, maar niet uitgevoerd



Service niet uitgevoerd

2000 km

Restafstand tot tijdstip

-2000 km

Overschreden afstand

---

Restlooptijd / afstand onbekend