

Uw Audi

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Afzonderlijk bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZF23KN063400
Typeaanduiding	A6 Avant 2.0 R4180 A7
Afleverdatum	2020-03-28

Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2021-11-03
Kilometerstand	16064 km
Werkordernummer	21586
Uitgevoerde extra werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none">✓ Interieurluchtfiler✓ Remvloeistof Service✓ Bougie✓ Luchtfilerement
Uitgevoerd door	Roubos Auto's de Sluis, 1 4271cz Dussen NL
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Nee



Smulders Autoservice
Werststeeg 59
5258 TABERICUM

Tel: 06-22060278
E-mail: info@smuldersautoservice.nl
Web: www.smuldersautoservice.nl
IBAN: NL74RBRB0200489941
BIC: RBR&NL21
KvK-nummer: 78706807
Btw: NL002868530B47

Factuur

Factuurnummer:	2400873	Kenteken:	H-391-PJ
Factuurdatum:	17-12-2024	Merk:	AUDI
Pagina:	1 van 1	Uitvoering:	A6 AVANT
Afspraak was op:	16-12-2024	Tellerstand:	78210 Kilometer
Debiteurnummer:	216	Eerste toelating:	28-03-2020
Opdrachtnummer:	2024000895	APK geldig tot:	28-03-2026
		Chassisnummer:	WAUZZZF23KN063400

Omschrijving	Aantal	Stukprijs	Korting	Bedrag	
80.000 km/60 maanden	3.00	€ 57,50		€ 172,50	1
Motorolie Syntence LV 0W20	5.20	€ 18,20		€ 94,64	1
Oliefilter	1.00	€ 18,07		€ 18,07	1
Luchtfilter	1.00	€ 64,10		€ 64,10	1
Interieurfilter	1.00	€ 38,36		€ 38,36	1
Bougie	4.00	€ 27,30		€ 109,20	1
Ruitensproeier antivries	1.00	€ 5,95		€ 5,95	1
Ruitenwisserblad voor setSILENCIO FLAT BLADE	1.00	€ 52,50		€ 52,50	1
Ruitenwisserblad achter	1.00	€ 22,73		€ 22,73	1
TestApparatuur	1.00	€ 28,75		€ 28,75	1
Milieu en verwijderingsbijdrage	1.00	€ 4,95		€ 4,95	1

Btw-code	%	Grondslag	Btw-bedrag
1	21.00	€ 611,75	€ 128,47

Excl. btw € 611,75
Totaal btw € 128,47
Te betalen € 740,22

Graag betalen binnen 14 dagen o.v.v. het factuurnummer

Audi
Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Volledig bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZF23KN063400
Typeaanduiding	A6 Avant 2.0 R4180 A7
Afleverdatum	

Aflevering Inspectie

Datum	2020-03-24
Kilometerstand	0 km
Werkordernummer	317.23032
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Terhoevenderweg, 100 6412 ZJ HEERLEN Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)



Olieservice (variabel)

Datum	2021-02-04
Kilometerstand	10547 km
Werkordernummer	61756
Uitgevoerd door	Om juridische redenen worden gegevens over de uitvoerende servicepartner alleen vermeld als de servicepartner ook de maker is van dit bewijs van het digitale Serviceplan.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Vermelding door werkplaats

Datum	2020-07-16
Kilometerstand	2927 km
actie 27H2 uitgevoerd	
Uitgevoerd door	Om juridische redenen worden gegevens over de uitvoerende servicepartner alleen vermeld als de servicepartner ook de maker is van dit bewijs van het digitale Serviceplan.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja

Vermelding door werkplaats

Datum	2020-03-28
Kilometerstand	9 km
TRA 91X4 CR02 UITGEVOERD	
Uitgevoerd door	Om juridische redenen worden gegevens over de uitvoerende servicepartner alleen vermeld als de servicepartner ook de maker is van dit bewijs van het digitale Serviceplan.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja

Aflevering Inspectie

Datum	2020-03-24
Kilometerstand	0 km
Werkordernummer	317.23032
Uitgevoerd door	Om juridische redenen worden gegevens over de uitvoerende servicepartner alleen vermeld als de servicepartner ook de maker is van dit bewijs van het digitale Serviceplan.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Onderhoudslijst



Werkordernr. 47713	Verkoopmodel 4A5B7G	Kenteken H391PJ	Goedkeuring 2020-03-28
Chassisnummer WAUZZZF23KN063400	MC DKNA	Kilometerstand 82588	Serviceadviseur
Verkoopmodel A6 Avant 2.0 R4180 A7	VBC RXC	Modeljaar 2019	Datum 11.02.2025

Inspectie met Olieservice (variabel)

	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1 liter ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geribde riem en spanner voor hulpaggregaten: vervangen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voertuig voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Claxon: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instrumentenpaneel: controlelampjes controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dashboordkastje- en binnenverlichting alsmede leeslampjes: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij- en achteruitrijverlichting, remlichten, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koplampsproeiers: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitenwischerbladen: op beschadigingen controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koplampen: controleren op verstelling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interieurfilter: vervangen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsgordels: bevestiging slotgesp, gordelslot en blokkeergedrag gordelprolautoomaat controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en voertuig van onderen controleren op beschadigingen en corrosie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gevarendriehoek: aanwezigheid controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verbandtas: houdbaarheidsdatum controleren en invullen - <input type="text"/> (MM/JJJJ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bagageruimteverlichting: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portierscharnieren met aparte portiervanger: schoonmaken en smeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noodaccu voor telematica controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voertuig op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Waterkast en waterafvoeren: op verontreiniging controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koelsysteem: bescherming tegen bevriezing en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig corrigeren (bescherming tegen bevriezing: voorgeschreven waarde -25 °C / meetwaarde <input type="text"/> -30 °C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: oliefilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: aftappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versnellingsbak met 2-voudige koppeling S tronic: ATF verversen Vulhoeveelheid 3,5 liter ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band LV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text"/> 4.7 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band LA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text"/> 5.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band RA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text"/> 5.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band RV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text"/> 4.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remblokken: dikte controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, versnellingsbak, asaandrijving en stuurinrichting: visueel op lekkages en beschadigingen controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderdelen van de voor- en achteras: speling, bevestiging en afdichtingshoezen controleren op beschadigingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remsysteem: toestand van remslangen controleren, aanwezigheid van stofkappen van ontluftingsnippels controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderkant van het voertuig: bekledingen, spatplaten, dorpels en leidingen controleren op beschadigingen en correcte bevestiging.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: bijvullen - olienorm VW 508 00 Vulhoeveelheid 5,2 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies: vervangen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luchtfilter: filterelement vervangen, filterhuis schoonmaken ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Afrondende werkzaamheden	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Bandenspanningscontrole: gewijzigde bandenspanningswaarden opslaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-intervalindicatie: Inspectie met olie verversen (variabel) terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanaal voor tijd: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij <input type="text" value="02/2027"/> (MM/JJJJ) terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanaal voor gereden kilometers: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij <input type="text" value="112588"/> km terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proefrit: maken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 *Extra werkzaamheid tegen aparte berekening*


 Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie

11-02-2025 FH

Datum/handtekening (uitvoerende)



Datum/handtekening (eindcontrole)

**Afzonderlijk bewijs****Wagengegevens**

Chassisnummer	WAUZZZF23KN063400
Typeaanduiding	A6 Avant 2.0 R4180 A7
Afleverdatum	2020-03-28

Vermelding door werkplaats

Datum	2025-02-14
Kilometerstand	82588 km
Trac 20DN	
Trac 40R6	
Uitgevoerd door	Bourguignon Leeuwarden Jupiterweg 8938 AD LEEUWARDEN Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja