

Kopie Kaarthouder

WEALER B.V.

BERGERMEG 67
6135 KD SITTARD
046-4515777

Terminal: CT451949 Merchant: 20965410
Periode: 2350 Transactie: 00019786
Token: 1003235000761168088
Contactloze betaling
V PAY (A0000000032020)
Kaart: 487512xxxxxxxx3390
Kaartnr: 01

BETALING

16/12/2022 13:58 Auth. code: 74N529

Totaal: 391.62 EUR

Met PIN gevalideerd

AKKOORD



**Audi
Service**

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

Debiteurnr.	0200040	Werkordernr.	20485	Paginanr.	1
Opdrachtnr.		Werkorder datum	16/12/2022	KM-stand	45.218
BTW nr.		Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	--/------
		Chassisnr.	WAUZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	

Merk / type: Audi A6 (C7) S line Edition 1.8 140 kW / 190 pk Avant 7 versn. S-tronic

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag in €
AP013400052	Inspectieservice			235,54
- Uitgevoerde werkzaamheden				
01340030	Inspecties .			
010KLMA9	Bijdrage in gebruikte hulpstoffen			
01012MA9	Bijdrage in afvalverwerkingskosten			

U heeft recht op Mobiliteitsgarantie/service voor de volgende 30,000 km of tot het volgende fabrieksvoorgeschreven onderhoudsmoment (welke het eerst optreedt).

AP981100014	Remvloeistof verversen			82,64
- Uitgevoerde werkzaamheden				
01400050	Remvloeistof service .			
- Gebruikte materialen				
U-B000700A6	Remvloeistof	1,00		
- Uitgevoerde werkzaamheden				
TEKST	Ruitsproeierkopje achter besteld. Komt klant tussensor voor langs om nog te vervangen.			
- Gebruikte materialen				
V4G9955985	Sproeier	1,00	5,47	5,47

Voordelen van Audi Service:

4 jaar reparatiegarantie - Gratis pechhulp in Europa na onderhoud - Altijd gebruik van originele onderdelen

U bent geholpen door:

Wealer BV

Vesting Sittard
Bergerweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Nederland

Factuur

Datum	16/12/2022	Werkordernr.	20485	Paginanr.	2
Factuurnr.	20628964	Werkorder datum	16/12/2022	KM-stand	45.218
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	--/--/----
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag in €
	Nick Stox, Serviceadviseur			
	Totaalbedrag exclusief btw			€ 323,65
	btw 21,00 % over € 323,65			€ 67,97
	Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen			€ <u>391,62</u>

Audi
Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Afzonderlijk bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZ4G0JN073024
Typeaanduiding	A6 Avant 1.8 R4140 A7
Afleverdatum	2018-01-31

Inspectie

Datum	2022-12-16
Kilometerstand	45218 km
Werkordernummer	20485
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Onderhoudslijst



Werkordernr. 20485	Verkoopmodel 4GD06G	Kenteken RR805K	Goedkeuring 2018-01-31
Chassisnummer WAUZZZ4G0JN073024	MC CYGA	Kilometerstand 45218	Serviceadviseur Goossens, Robert (DP58PLB)
Verkoopmodel A6 Avant 1.8 R4140 A7	VBC SVF	Modeljaar 2018	Datum 16.12.2022

Inspectie

Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wagen voor de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Claxon: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instrumentenpaneel: controlelampjes controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dashboordkastje- en binnenverlichting alsmede leeslampjes: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij- en achteruitrijverlichting, remlichten, stadslicht, kentekenplaatverlichting, knipper- en alarmlichten: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitensproeierinstallatie: straalvorming controleren en zo nodig afstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koplampsproeiers: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitenwisserbladen: op beschadigingen controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koplampen: controleren op verstelling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsgordels: bevestiging slotgesp, gordelslot en blokkeergedrag gordeloprolootmaat controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrosserie: lak bij geopende kleppen en portieren en wagen van onderen controleren op beschadigingen en corrosie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gevarendriehoek: aanwezigheid controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandtas: houdbaarheidsdatum controleren en invullen <i>V aanw...</i> (MM/JJJJ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band reservewiel: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservewielband: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <i>4,5/nieuw</i> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bagageruimteverlichting: werking controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vanghaak motorkap: smeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Portierscharnieren met aparte portiervanger: schoonmaken en smeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Wagen op de hefbrug	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Waterkast en waterafvoeren: op verontreiniging controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koelsysteem: bescherming tegen bevriezing en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig corrigeren (bescherming tegen bevriezing: voorgeschreven waarde -25 °C / meetwaarde <input type="text" value="-30"/> °C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banden vooras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banden achteras: bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1 liter ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band LV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text" value="70"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band LA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text" value="68"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band RA: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text" value="68"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Band RV: toestand, draairichting en slijtagepatroon controleren, profieldiepte controleren en invullen <input type="text" value="67"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remblokken: dikte controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, versnellingsbak, asaandrijving en stuurinrichting: visueel op lekkages en beschadigingen controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderdelen van de voor- en achteras: speling, bevestiging en afdichtingshoezen controleren op beschadigingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remsysteem: toestand van remslangen controleren, aanwezigheid van stofkappen van ontluichtingsnippels controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderkant van de wagen: bekledingen, spatplaten, dorpels en leidingen controleren op beschadigingen en correcte bevestiging.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Afrondende werkzaamheden	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Bandenspanningscontrole: gewijzigde bandenspanningswaarden opslaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-intervalindicatie: Inspectie terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanaal voor tijd: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij <input type="text" value="12-24"/> (MM/JJJJ) terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanaal voor gereden kilometers: op volgende uit te voeren extra werkzaamheid of inspectie bij <input type="text" value="75.218"/> km terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proefrit: maken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Extra werkzaamheid tegen aparte berekening

Ⓜ Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie


16-12-2022

Datum/handtekening (uitvoerende)



16-12-22

Datum/handtekening (eindcontrole)



Wealer BV

Vestiging Sittard
Bergenweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198801
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

[REDACTED]
[REDACTED]
6121 ZC BORN
Nederland

Factuur

Datum	05/04/2023	Werkordernr.	25567	Paginanr.	1
Factuurnr.	20634862	Werkorder datum	05/04/2023	KM-stand	46.994
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	18/01/2024
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Merk / type: Audi A6 (C7) S line Edition 1.8 140 kW / 190 pk Avant 7 versn. S-tronic

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
A 011488564	Olieservice				256,20
-	Uitgevoerde werkzaamheden				
01140003	Longlife olieservice				
-	Gebruikte materialen				
V06L103801	Oliefaptplug met-afdichtring	1,00			
V06L115562B	Filterelement met pakking	1,00			
V550041875	Helixultraproav10w30_1*209l	4,60			
-	Korting			15,00%	-38,43

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

91363	Zomer/winterwissel (set zonder opslag)				32,23
-------	--	--	--	--	-------

Uw totale voordeel op deze factuur:

Korting exclusief btw € 38,43

Voordelen van Audi Service:

4 jaar reparatiegarantie - Gratis pechhulp in Europa na onderhoud - Altijd gebruik van originele onderdelen

U bent geholpen door:

Tineke Rijkschroeff, Serviceadviseur

Totaalbedrag exclusief btw € 250,00

btw 21,00 % over € 250,00 € 52,50

Wealer BV

Vestiging Sittard
Bergerweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

[Redacted]
[Redacted]
6121 ZC BORN
Nederland

Factuur

Datum	05/04/2023	Werkordernr.	25567	Paginanr.	2
Factuurnr.	20634862	Werkorder datum	05/04/2023	KM-stand	46.994
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	18/01/2024
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen					€ 302,50



Volledig bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	WAUZZZ4G0JN073024
Typeaanduiding	A6 Avant 1.8 R4140 A7
Afleverdatum	2018-01-31

Olieservice (variabel)

Datum	2023-04-05
Kilometerstand	46994 km
Werkordernummer	25567
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie

Datum	2022-12-16
Kilometerstand	45218 km
Werkordernummer	20485
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)


Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2022-01-05
Kilometerstand	31768 km
Werkordernummer	2022300026
Uitgevoerde extra werkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/> Interieurlichtfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schuifdak <input checked="" type="checkbox"/> Waterafvoer
Uitgevoerd door	Pietsch Wasserbreite 33 - 37 32257 Bünde Duitsland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie

Datum	2021-10-21
Kilometerstand	31768 km
Werkordernummer	2021301895
Uitgevoerd door	Pietsch Wasserbreite 33 - 37 32257 Bünde Duitsland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Olieservice (variabel)

Datum	2020-12-21
Kilometerstand	25326 km
Werkordernummer	40195
	10.2021 / 45359km
Uitgevoerde extra werkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/> Remvløiestof Service
Uitgevoerd door	AZ Essen Altendorfer Straße 50 45143 Essen Duitsland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Audi

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2019-10-21
Kilometerstand	15359 km
Werkordernummer	9975
Uitgevoerde extra werkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schuifdak <input checked="" type="checkbox"/> Waterafvoer
Uitgevoerd door	AZ Essen Altendorfer Straße 50 45143 Essen Duitsland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Aflevering Inspectie

Datum	2018-01-22
Kilometerstand	12 km
Werkordernummer	15174
Uitgevoerd door	Ames Autobedrijf Mijlweg 33 3316 BE DORDRECHT Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Onderhoudslijst



Werkordernr. 25567	Verkoopmodel 4GD06G	Kenteken RR805K	Goedkeuring 2018-01-31
Chassisnummer WAUZZZ4G0JN073024	MC CYGA	Kilometerstand 46994	Serviceadviseur TR
Verkoopmodel A6 Avant 1.8 R4140 A7	VBC SVF	Modeljaar 2018	Datum 05.04.2023

Olieservice (variabel)

Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Olieservice (variabel)	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Motorolie: oliefilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: aftappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remblokken: dikte controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: bijvullen - olienorm VW 504 00 Vulhoeveelheid 4,6 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-intervalindicatie: Kleine Onderhoud Service/Olieservice (variabel) terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Extra werkzaamheid tegen aparte berekening

⊕ Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie

05-04-2023

Datum/handtekening (uitvoerende)

FM

05-04-23

Datum/handtekening (eindcontrole)

Kopie Kaarthouder

WEALER B.V.

BERGERWEG 67
6135 KD SITTARD
046-4515777

Terminal: CT451949 Merchant: 20965410
Periode: 3179 Transactie: 00000421
Token: 100903160253338002
Contactloze betaling
MAESTRO (A00000000043069)
Kaart: 673706xxxxxxxxxx4105
Kaartnr: 00

BETALING

28/06/2023 11:57 Auth. code: 840039

Totaal: 395,25 EUR

Met consumentenapparaat gevalideerd

AKKOORD



**Audi
Service**

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX

Factuurnr.	20637423	Werkordernr.	30636	Paginanr.	1
Debiteurnr.	0200040	Werkorder datum	28/06/2023	KM-stand	51.627
Opdrachtnr.		Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	18/01/2024
BTW nr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	

Merk / type: Audi A6 (C7) S line Edition 1.8 140 kW / 190 pk Avant 7 versn. S-tronic

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
A 463634927	Remblokken vervangen (Voor)				384,30
-	Uitgevoerde werkzaamheden				
44052000	Wielen uit- en ingebouwd				
46365650	Remblokken v schijfrem v vervangen				
-	Gebruikte materialen				
V4GD698151C	Remblokken	1,00			
-	Korting			15,00%	-57,65

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

Uw totale voordeel op deze factuur:

Korting exclusief btw

€ 57,65

Voordelen van Audi Service:

4 jaar reparatiegarantie - Gratis pechhulp in Europa na onderhoud - Altijd gebruik van originele onderdelen

U bent geholpen door:

Nick Stox, Serviceadviseur

€ 326,65

Totaalbedrag exclusief btw

€ 68,60

btw 21,00 % over € 326,65

Wealer BV

Vestiging Sittard
Bergerweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

[Redacted]
[Redacted]
6121 ZC BORN
Nederland

Factuur

Datum **28/06/2023**
Factuurnr. **20639245**
Debiteurnr. **0200040**
Opdrachtnr.
BTW nr.

Werkordernr. **30636**
Werkorder datum **28/06/2023**
Kenteken **RR-805-K**
Chassisnr. **WAUZZZ4G0JN073024**

Paginanr. **2**
KM-stand **51.627**
Volgende APK datum **18/01/2024**
RO Contractnr.

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen					€ 395,25

Kopie Kaarthouder

WEALER B.V.

BERGERWEG 67
6135 KD

065410

085095

betaling

(A0000000043060)

kaart: 673706xxxxxxxxx4105

Kaartnr: 00

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

BETALING

10/11/2023 10:34 Auth. code: 880081

Totaal: 74,00 EUR

Met consumentenapparaat gevalideerd

AKKOORD

Factuur

Datum	10/11/2023	Werkordernr.	36424	Paginanr.	1
Factuurnr.	20646567	Werkorder datum	10/11/2023	KM-stand	56.924
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	10/11/2025
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Merk / type: Audi A6 (C7) S line Edition 1.8 140 kW / 190 pk Avant 7 versn. S-tronic

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag in €
91220	APK Keuring			25,17
-	Uitgevoerde werkzaamheden			
050000AF	Afmeldkosten APK	1,00		4,55
91363	Zomer/winterwissel (set zonder opslag)			32,23

Voordelen van Audi Service:

4 jaar reparatiegarantie - Gratis pechhulp in Europa na onderhoud - Altijd gebruik van originele onderdelen

U bent geholpen door:

Nick Stox, Serviceadviseur

Totaalbedrag exclusief btw

€ 61,95

btw 21,00 % over € 32,23

€ 6,77

btw 0,00 % over € 4,55

€ 0,00

btw 21,00 % over € 25,17

€ 5,28

Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen

€ 74,00

Kopie Kaartje

WEALER B.V.

BERGERHEG 67
6135 RD SITTARD
046-4515777

Terminal: C1481343 Merchant: 200654
Periode: 4187 Transactie: 00009
Token: 1000031792129701000
Contact: Jozsef Betaling
MAESTRO (AARDEN)XXXXXXXXXXXX1105
Kaartnr: 672706XXXXXXXXXXXX1105
Kaartlvr: 00

BETALING 916,99 EUR
05-06-2024 16:07 Auth. code: C000220

Totaal: 916,99 EUR
Met consumentenapparaat: bevalid

AKKOOP

Nederland



Audi
Service

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX

Factuur

Datum	05/06/2024	Werkordernr.	47348	Paginanr.	1
Factuurnr.	20658980	Werkorder datum	05/06/2024	KM-stand	63.560
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	10/11/2025
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Merk / type: Audi A6 (C7) S line Edition 1.8 140 kW / 190 pk Avant 7 versn. S-tronic

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
A 011488564	Olieservice				280,50
-	Uitgevoerde werkzaamheden				
01140003	Longlife olieservice				
-	Gebruikte materialen				
V06L103801	Olieaftapplug met-afdichting	1,00			
V06L115562B	Filterelement met pakking	1,00			
V550041875	Helixultraproav10w30_1*209l	4,60			
-	Korting			15,00%	-42,08

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

A 9822D2838	Schuifdak waterafvoer controleren				16,40
-	Uitgevoerde werkzaamheden				
60480250	Waterafvoeren gecontroleerd				
-	Korting			15,00%	-2,46

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

A 982703502	S-Tronic olie ververset				241,58
-	Uitgevoerde werkzaamheden				
34015556	Versnellingsbakolie vervangen				
-	Gebruikte materialen				
VG 055529A2	Dsg-olie	4,00			
VOCK321439A	Sluitschroef	2,00			
-	Korting			15,00%	-36,24

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

Wealer BV

Vestiging Sittard
Bergerweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



Audi
Service

████████████████████
████████████████████
6121 ZC BORN
Nederland

Factuur

Datum	05/06/2024	Werkordernr.	47348	Paginanr.	2
Factuurnr.	20658980	Werkorder datum	05/06/2024	KM-stand	63.560
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	10/11/2025
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
A 984288620	Bougies vervangen				178,86
- Uitgevoerde werkzaamheden					
28702065	Bougies uit- en ingebouwd				
- Gebruikte materialen					
V06K905601B	Bougie	4,00			
- Korting				15,00%	-26,83
Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud					
A 989208245	Waterkast schoonmaken				
- Uitgevoerde werkzaamheden					
51582950	Waterkast schoongemaakt				
AP986000022	Interieurfilter vervangen				92,22
- Uitgevoerde werkzaamheden					
85181950	Interieurluchtfilter uit- en ingebouwd				
- Gebruikte materialen					
V4H0819439	Element	1,00			
- Korting				15,00%	-13,83
Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud					
AP989500010	Schuifdak schoonmaken				82,02
- Uitgevoerde werkzaamheden					
60052950	Schuifdak schoongemaakt				
- Korting				15,00%	-12,30

wealer BV

Vestiging Sittard
Bergerweg 67
6135 KD Sittard

Postbus 2859
6401 DJ Heerlen

T (046) 451 57 77
F (046) 4526196
I www.wealer.nl
E info@wealer.nl

KVK Limburg 14061652
BTW nr. NL807752198B01
DFM Bank nr. 57.80.86.921
IBAN: NL95VOWA0578086921
BIC: VOWANL21XXX



**Audi
Service**

6121 ZC BÖRN
Nederland

Factuur

Datum	05/06/2024	Werkordernr.	47348	Paginanr.	3
Factuurnr.	20658980	Werkorder datum	05/06/2024	KM-stand	63.560
Debiteurnr.	0200040	Kenteken	RR-805-K	Volgende APK datum	10/11/2025
Opdrachtnr.		Chassisnr.	WAUZZZ4G0JN073024	RO Contractnr.	
BTW nr.					

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	%Krt	Bedrag in €
------	--------------	--------	-------	------	-------------

Met Audi Lifetime Service profiteert u van voordelig onderhoud

Uw totale voordeel op deze factuur:

Korting exclusief btw

€ 133,74

Voordelen van Audi Service:

4 jaar reparatiegarantie - Gratis pechhulp in Europa na onderhoud - Altijd gebruik van originele onderdelen

U bent geholpen door:

Maaïke Lebesque, Serviceadviseur

Totaalbedrag exclusief btw

€ 757,84

btw 21,00 % over € 757,84

€ 159,15

Totaalbedrag inclusief btw, contant te betalen

€ 916,99

Onderhoudslijst



Werkordernr. 47348	Verkoopmodel 4GD06G	Kenteken RR805K	Goedkeuring 2018-01-31
Chassisnummer WAUZZZ4G0JN073024	MC CYGA	Kilometerstand 63556	Serviceadviseur Lebesque, Maaïke (DPW47GU)
Verkoopmodel A6 Avant 1.8 14140 A7	VBC SVF	Modeljaar 2018	Datum 05.06.2024

Olieservice (variabel)

	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Interieurluchtfilter: vervangen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Beslist actuele versie van brochure "Onderhoud" raadplegen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wijzigingshistorie Onderhoud: opvragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Olieservice (variabel)	OK / uitgevoerd	n. OK	Verholpen
Motorolie: oliefilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: aftappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remblokken: dikte controleren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie: bijvullen - olienorm VW 504 00 Vulhoeveelheid 4,6 liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-intervalindicatie: Olieservice (variabel) terugzetten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Extra werkzaamheid tegen aparte berekening

⑤ Visuele controle

OK / uitgevoerd = in orde n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b. Verholpen = De storing is verholpen

Onderhoudsnotitie

Bougies vervangen

S-Tronic olie vervangen

Schuifdak schoongemaakt

Schuifdak waterafvoer gecontroleerd

Waterkast schoongemaakt

**Volledig bewijs****Wagengegevens**

Chassisnummer	WAUZZZ4G0JN073024
Typeaanduiding	A6 Avant 1.8 I4140 A7
Afleverdatum	2018-01-31

Olieservice (variabel)

Datum	2024-06-05
Kilometerstand	63556 km
Werkordernummer	47348
Bougies vervangen	
S-Tronic olie vervangen	
Schuifdak schoongemaakt	
Schuifdak waterafvoer gecontroleerd	
Waterkast schoongemaakt	
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurlichtfilter
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Olieservice (variabel)

Datum	2023-04-05
Kilometerstand	46994 km
Werkordernummer	25567
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Audi

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Inspectie

Datum	2022-12-16
Kilometerstand	45218 km
Werkordernummer	20485
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	Wealer B.V. Bergerweg, 67 6135 KD SITTARD Nederland
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2022-01-05
Kilometerstand	31768 km
Werkordernummer	2022300026
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter ✓ Schuifdak ✓ Waterafvoer
Uitgevoerd door	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie

Datum	2021-10-21
Kilometerstand	31768 km
Werkordernummer	2021301895
Uitgevoerd door	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Audi

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Olieservice (variabel)

Datum	2020-12-21
Kilometerstand	25326 km
Werkordernummer	40195
10.2021 / 45359km	
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen (variabel)

Datum	2019-10-21
Kilometerstand	15359 km
Werkordernummer	9975
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter ✓ Schuifdak ✓ Waterafvoer
Uitgevoerd door	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Aflevering Inspectie

Datum	2018-01-22
Kilometerstand	12 km
Werkordernummer	15174
Uitgevoerd door	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Geautoriseerde Audi Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Keuringsrapport



RDW (2) NL

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken RR-805-K
(1) Identificatie-nummer WAUZZZ4G0JN073024
(5) Voertuig-categorie M1
Merk AUDI
Type A6 AVANT

(4) Tellerstand 56924

(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeurpunten
(3) Datum afgifte rapport 10 november 2023

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 09:34
Transactiecode GK/B3 RDW Afdruk
Steekproef Ja Nee
Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie Wealer B.V.
(3) Adres BERGERWEG 67
(3) Postcode en plaats 6135 KD SITTARD
Keuringsinstantie-nummer CE16C01
(9) Naam keurmeester MJM Laugs
(9) Pasnummer 150074
(9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
Handtekening aanvrager _____
Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot **10 november 2025**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of keuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht
 Onterecht/onvolledig
Afkeurpunten Terecht
 Onterecht

Handtekening RDW functionaris _____